

## Vizsgálati jelentés

**Megbízó neve és címe:** BABYLUX Kft.  
2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 5.

**Megbízás kelte:** 2014.03.07.

**A minta beérkezésének ideje:** 2014.02.19.

**Megbízás tárgya:** Etetőcumi vizsgálata a 9/2002 (X.17.) ESzCsM  
rendelet követelményei alapján

**A vizsgálati minta leírása:** NIP 3 szilikon etetőcumi  
Származási hely: Németország



A mintákat a Megbízó bocsátotta rendelkezésünkre.

**A vizsgálat ideje:** 2014.02.24. - 2014.03.14.

Felhívás: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak.  
A vizsgálati jelentést csak teljes terjedelmében szabad lemásolni,  
kivonatolásához a kiadmányozó írásbeli engedélye szükséges.

VJ-1



ÉMI-TÜV  
KERMI Osztály

## Vizsgálati eredmények:

### 1. Illóanyag-tartalom

Vizsgálati módszer: MSZ EN 1400-3:2003 5.2. szakasz

Vizsgálati paraméter	Vizsgálati eredmény (m/m%) ±5 rel.%	Követelmény (m/m %)
Illékonyanyag tartalom 200°C, 4 óra	0,07	0,5

### 2. Kioldható anyagtartalom és peroxid maradék

Vizsgálati módszer: 9/2002 (X.17.) ESzCsM rendelet

Vizsgálati paraméter	Vizsgálati eredmény			Követelmény
	Desztillált víz	3 V/V % ecetsav	10 V/V % etilalkohol	
Kioldható anyagtar- talom, m/m %	<0,01	<0,01	<0,01	0,5 m/m %
Peroxid maradék	nem detektálható	nem detektálható	nem detektálható	Nem detektálható

## Értékelés:

A vizsgálati eredmények alapján, a vizsgált termék a 9/2002 (X.17.) EszCsM rendeletnek **megfelel**.

A mintákat a vizsgálatok során felhasználtuk.

ÉMI-TÜV SÜD Kft.  
KERMI Osztály

*Süvegesné Váradi Gabriella*  
Süvegesné Váradi Gabriella  
Osztályvezető



ÉMI-TÜV SÜD Kft.  
KERMI Osztály

*Dr. Kiss Judit*  
Dr. Kiss Judit  
szakértő